Stromausfall in Köln: Techniker der RheinNetz im Dauer-Einsatz!

Stromstörungen in Kalk, Köln am 01.06.2025: Tipps zur richtigen Reaktion und Kontaktinformationen für Betroffene.

Kalk, Deutschland - Am 1. Juni 2025 verspürt Köln einmal mehr die Unannehmlichkeiten eines Stromausfalls. Betroffen von den Störungen sind zahlreiche Haushalte im Stadtgebiet, während die Techniker der RheinNetz GmbH unermüdlich im Einsatz sind, um die Probleme zu beheben. Laut News.de sind Störungen im Stromnetz zwar kein alltägliches Phänomen, jedoch können sie insbesondere durch Niederspannungsprobleme gelegentlich auftreten.

Im Allgemeinen sind die Haushalte in Köln nur wenige Minuten pro Jahr ohne Strom ج eine Zahl, die im Vergleich zu anderen Städten durchaus positiv ausfällt. Dennoch ist es ratsam, auf so etwas vorbereitet zu sein. Sollte es zum Ausfall kommen, ist

Ruhe angebracht. Als erstes sollte man den Sicherungskasten überprüfen, bevor man sich mit einem Anruf bei Polizei oder Feuerwehr in Verbindung setzt.

Handlungsanweisungen für Betroffene

Doch wie geht man am besten mit einem Stromausfall um? Die RheinNetz GmbH empfiehlt, zuerst den eigenen Bereich zu überprüfen. Funktioniert die Straßenbeleuchtung? Sind die Nachbarn ebenfalls betroffen? Wenn ja, sollte man sich umgehend an die Störungsannahme der RheinNetz GmbH wenden. Für die kontaktfreudigen Kölscher gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den Stromausfall zu melden: beispielsweise unter der Nummer 0221 34645-600 für Köln und Bornheim oder der kostenlosen Hotline für umliegende Gemeinden.

Für den Fall, dass der Stromausfall nur das eigene Haus betrifft, gibt es eine Reihe von Schritten, die Betroffene unternehmen können:

1. Sicherungskasten überprüfen: Hat eine Sicherung ausgelöst? Bei einem defekten Gerät sollte man keine Experimente machen und einen Elektroinstallateur hinzuziehen.
2. Der FI-Schutzschalter spielt auch eine wichtige Rolle. Wenn dieser ausgelöst hat, sollte man alle Leistungsschutzschalter ausschalten, bevor man den FI-Schutzschalter wieder einschaltet. Kommt es erneut zu einem Auslösen, ist es ratsam, einen Fachmann zurate zu ziehen.
3. Auf jegliche Schraubsicherungen im Stromzähler achten und gegebenenfalls eine Sichtkontrolle durchführen.

Für den Fall, dass alle Sicherungen im Hausanschlusskasten fehlerfrei sind, ist der Entstördienst von RheinNetz zur Stelle, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Es bleibt aber wichtig zu wissen, dass die Verantwortung für Sicherungsprobleme im Hausbereich beim Hauseigentümer liegt und nicht bei

RheinNetz.

Vorbereitung auf zukünftige Stromausfälle

Details	
Ort	Kalk, Deutschland
Quellen	• www.news.de • www.rheinnetz.de

Besuchen Sie uns auf: mein-koeln.net